


# PRÄZISIONS – HYGROMETER

Feuchte-Überwachung beim Umgang mit Honig

Feuchte-Toleranzbereich  $\pm 2\%$  RH

## Thermo-Hygrometer TH1

Standardausrüstung



Art. Nr. 43750100 TH1

### MAX-MIN-FUNKTION

**Displays für Temperatur und Feuchte**

**automatische Speicherung der  
Höchst- und Tiefstwerte**

**Reset leert den Datenspeicher, ein  
neuer Speichervorgang beginnt**

Aufhängeöse  
Tischaufsteller

### TECHNISCHE DATEN

#### Temperatur

Messbereich  $-10^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$   
Auflösung  $0,1^{\circ}\text{C}$   
Genauigkeit  $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$

#### Feuchte

Messbereich  $25\% \dots 95\%$  RH  
Genauigkeit  $\pm 2\%$  RH

#### Allgemein

Batterie inkl.  $1,5\text{V AA}$   
Abmessungen  $105 \times 70 \times 20 \text{ mm}$   
Gewicht  $100 \text{ g}$

Hinweis  
Info **B 32** Entfeuchter

除湿機

**FEUCHTE MESSEN**

Hony Room Dehumidify