

# PRÄZISIONS – HYGROMETER

## Feuchte-Überwachung beim Umgang mit Honig

Feuchte-Toleranzbereich  $\pm 3\%$  RH

### Thermo-Hygrometer-Logger TH3 mit Alarmfunktion

#### Funksender FS1



Überwachung von Temperatur und Feuchte,  
Anzeige von Taupunkt, Höchst- und Tiefstwerte,  
Durchschnittswerte,  
Alarm bei Unter / Überschreiten von frei  
einstellbaren Temperatur- und Feuchtwerten,  
Datenlogger mit bis zu 3000 Datensätzen,  
abrufbar über Display oder am PC mit  
RS232-Schnittstelle,

Anschluss von bis zu 5 Funksendern optional,  
Datenaufzeichnung in Echtzeit mittels Funkuhr,  
Basisgerät mit 5 Sendern überwacht permanent  
6 Räume



FS1

#### TECHNISCHE DATEN TH3

##### Temperatur

Messbereich -20°C...+60°C  
Auflösung 0,1°C  
Genauigkeit  $\pm 1^\circ\text{C}$

##### Feuchte

Messbereich 0...99%RH  
Genauigkeit  $\pm 3\%$ GH

##### Allgemein

Datenlogger 3000 Dat.-Sätze  
PC-Schnittstelle RS-232  
Software inkl. CD  
Betriebsanleitung CD  
PC-Kabel inkl.  
Abmessungen 126x94x28 mm  
Gewicht 200gr  
Batterie 3x1,5 V AA (1Jahr) inkl.



TH3

Art. Nr. **43750110** TH3

#### FUNKSENDER FS1

Empfangsbereich-Erweiterung  
für DATENLOGGER, bis  
**5 Sender** pro LOGGER,  
Reichweite 25 m max.,  
permanente Anzeige von  
Temperatur und Feuchte  
Art. Nr. **43750112** FS1

#### SET I

**Logger TH3 mit 2 Sendern  
FS1**

Art. Nr. **43750114** TH3+2xFS1

Hinweis

Info **B 32** Entfeuchter

除湿機

**FEUCHTE MESSEN**

Hony Room Dehumidify